# GK610 系列通用变频器使用说明书


# 1.序言

感谢您购买江苏吉泰科电气股份有限公司的 GK610 系列变频器产品。

- 本用户说明书介绍了GK610系列变频器的产品特征、结构特点及功能等方面的内容。
- ▶ 使用时请务必保证产品外壳及所有安全遮盖物安装的完整性,并 按说明书要求的内容操作。
- ▶ 如果您使用中有问题,请联系公司技术服务部。

# 2.产品铭牌说明





# 3.产品系列说明


电压等级	变频器型号		功率 等级 (kW)	输出 电流 ( <b>A</b> )	三相 输入 电流 ( <b>A</b> )	单相 输入 电流 ( <b>A</b> )	电机 (kW)	制动单元
2	GK610-29	S0.4B	0.4	2.6	1	5.5	0.4	
2	GK610-2S	0.75B	0.75	4.5	1	9.2	0.75	
0	GK610-29	S1.5B	1.5	7.5	1	18	1.5	
V	GK610-29	GK610-2S2.2B		10	1	23	2.2	
	GK610-4T0	0.75G	0.75	2.5	3.5	1	0.75	
	.75G/1.5LB	1.5L	1.5	3.8	5.0	1	1.5	
	GK610-4T1	1.5G	1.5	3.8	5.0	1	1.5	标
	.5G/2.2LB	2.2L	2.2	4.8	5.5	1	2.2	准
3	GK610-4T2	2.2G	2.2	5.5	6.0	1	2.2	内
8	.2G/3.7LB	3.7L	3.7	8.0	10	1	3.7	置
0	GK610-4T3	3.7G	3.7	9	10.5	1	3.7	
V	.7G/5.5LB	5.5L	5.5	11	14	1	5.5	
	GK610-4T5	5.5G	5.5	13	14.6	1	5.5	
	.5G/7.5LB	7.5L	7.5	16	20	1	7.5	
	GK610-4T7	7.5G	7.5	17	20.5	1	7.5	
	.5G/11LB	11L	11	21	25	1	11	

#### 4.产品技术规格

	额定电压、频率	单相 220V 50/60Hz
	飲たも広い数十	三相 380V 50/60Hz
		电压持续波动±10%,短暂波动-15%~+10%,
功	允许电压波动	电压失衡率<3%
率输	九 片电压仮列	220V电压等级: 170V~240V;
		380V电压等级: 330V~440V;
λ	输出电压	三相: 0~额定输入电压,误差小于±3%
^ -	输出频率	0.00~600.00Hz,单位 0.01Hz
		150% 1 分钟;
	过载能力	180% 10 秒;
		200% 0.5 秒
运	控制方式	V/F 控制;
行	1年四万八	异步电机无 PG 矢量控制 1; 异步电机无 PG 矢

42-	T	E +bb.th.l O					
控制		量控制 2; 同步电机无 PG 矢量控制					
特性	调速范围	1:100 (V/F 控制, 异步电机无 PG 矢量控制 1) 1:200 (异步电机无 PG 矢量控制 2, 同步电机 无 PG 矢量控制)					
	速度控制精度	±0.5% (V/F 控制); ±0.2% (无 PG 矢量控制)					
	速度波动	±0.3% (无 PG 矢量控制)					
	转矩响应	<10ms (无 PG 矢量控制)					
	起动转矩	0.5Hz: 180% (V/F 控制, 异步电机无 PG 矢量控制 1) 0.25Hz: 180% (异步电机无 PG 矢量控制 2, 同步电机无 PG 矢量控制)					
	起动频率	0.00~600.00Hz					
	加减速时间	0.00∼60000s					
	载波频率	0.7kHz∼16kHz					
	频率设定方式	数字设定+操作面板 △ / ▽ ; 数字设定+端子 UP/DOWN; 操作面板电位器; 通讯设定; 模拟设定(Al1); 端子脉冲设定					
	起动方式	从起动频率起动;					
基本社	停机方式	减速停机; 自由停车; 减速停机+直流制动					
功能	能耗制动能力	制动单元动作电压: 220V电压等级: 325~375V; 380V电压等级: 650~750V 使用时间: 0.0~100.0s					
	直流制动能力	起始频率: 0.00~600.00Hz; 制动电流: 0.0~100.0%; 制动时间: 0.0~30.00s					
	输入端子	四个开关量输入端子,其中一个可作高速脉冲输入。支持有源开路集电极 NPN、PNP 及干接点输入方式,一个模拟量输入端子,为电压电流输入可选					
	输出端子	一个开关量输出端子; 一组继电器输出端子 一个模拟量输出端子电压电流输出可选,可实 现设定频率、输出频率等的输出					
特色功能	活的功能码显隐情速曲线选择、模技行(两段速支持制、计数功能、通速、掉电再起动、换、灵活的风扇	备份、共直流母线、两组电机参数自由切换、灵生、各种主辅给定和切换、速度搜索、多种加减以量自动校正、抱闸控制、最多可支持 16 段速运灵活的频率给定方式)、摆频控制运行、定长控三组故障记录、过励磁制动、过压失速、欠压失。 跳跃频率、频率绑定、四段加减速时间自由切空制、过程 PID 控制、简易 PLC、下垂控制、参制、高精度的转矩限定、V/F 分离控制					
	使用场所	室内,不受阳光直射,无导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等					
环境	海拔高度	0~2000 米: 1000 米以上降额使用,每升高 100 米,额定输出电流减少 1% -10℃~40℃,40℃~50℃之间降额使用,每升					
児	环境温度	- 10 C~40 C,40 C~50 C之间降额使用,每开 高 1 C,额定输出电流减少 1%					
	湿度	5~95%,不允许凝露					
	振动	小于 5.9 m/s2(0.6g)					
بقنقر	存贮温度	-40°C∼+70°C					
其	效率	额定功率时≥93%					
它	安装方式	壁挂式,导轨式					
	防护等级 冷却方式	IP20 强迫风冷					
	1、4小77	NEVO NAIA					

# 5.产品外形尺寸




		外形和安装尺寸(mm)						
变频器型号	W	Н	D	W1	H1	安装 孔 <b>d</b>	重量 (kg)	
GK610-2S0.4B								
GK610-2S0.75B			133	66	170.5	5		
GK610-2S1.5B	 	5 180						
GK610-2S2.2B							1.1	
GK610-4T0.75G/1.5LB	75						1.1	
GK610-4T1.5G/2.2LB								
GK610-4T2.2G/3.7LB								
GK610-4T3.7G/5.5LB								
GK610-4T5.5G/7.5LB	100	224.5	150 E	88	214.5	5	10	
GK610-4T7.5G/11LB	100	224.5	152.5	00	214.5	5	1.8	

# 6.产品外围器件选型

		断路器	接触器	制动	力电阻*	
<b>少</b> 频器型	变频器型号			功率(W)	电阻 (Ω)	
GK610-2S0	).4B	16	10	70	≥35	
GK610-2S0	.75B	25	16	70	≥35	
GK610-2S1	.5B	32	25	260	≥35	
GK610-2S2	2.2B	40	32	260	≥35	
GK610-4T0.75	0.75G	10	9	150	>67	
G/1.5LB	1.5L	10	9	150	≥67	
GK610-4T1.5	1.5G	10	9	200	>67	
G/2.2LB	2.2L	10	9	300	≥67	
GK610-4T2.2	2.2G	10	9	400	≥67	
G/3.7LB	3.7L	16	12	400	≥07	
GK610-4T3.7	3.7G	16	12	500	≥67	
G/5.5LB	5.5L	20	18	500	≥07	
GK610-4T5.5	5.5G	20	18	550	>50	
G/7.5LB	7.5L	32	25	550	≥50	
GK610-4T7.5	7.5G	32	25	550	≥50	
G/11LB	11L	40	32	330	230	

制动电阻的选择需要根据实际应用系统中电机发电的功率来确定,与系统惯性、减速时间、位能负载的能量等都有关系,需要用户根据实际情况选择。

#### 7.产品配线



#### 主回路配线注意事项

- ▶ 配线过程中严格按照本说明书执行;
- ▶ 变频器整机漏电流可能大于 3.5mA, 为保证安全, 变频器和电机必须接地;
- ▶ 严格按照变频器端子丝印配线,禁止将三相电源接到输出端子 U、V、W;
- ▶ 请正确安装制动电阻在 ⊕、BR两端,禁止连接在其它端子;
- ▶ 变频器端子信号线应尽量远离主功率线布线,不能保证距离的情况下要垂直交叉分布;
- ▶ 电机电缆长度大于 50 米时,建议选用输出电抗器;

#### 控制回路配线注意事项


- ▶ 禁止在控制端子 RA、RB、RC 以外的端子接交流 220V 电压等级信号;
  - 为防止干扰而引起误动作,请使用屏蔽电缆传输,传输距离尽量短;

# 控制端子功能说明

制端子功能	能说明				
类 别	端子符 号	端子名称	技术规格		
	+10V	模拟量输入 参考电压	10.3V ±3%,最大输出电流 5mA 外接电位器时需选大于 2kΩ的电位 器		
模拟	GND	模拟地	内部与 COM 隔离		
量输入	Al	模拟量输入	0~20mA:输入阻抗 500Ω,最大输入电流 20mA 0~10V:输入阻抗 22kΩ,最大输入电压 10V 通过拨码开关实现 0~20mA 与 0~ 10V 模拟量输入的切换,出厂默认电压输入		
模拟 量输 出	АО	模拟量输出	0~20mA: 阻抗要求 200Ω~500Ω 0~10V: 阻抗要求≥10kΩ 通过拨码开关实现 0~20mA 与 0~ 10V 模拟量输出的切换,出厂默认 电压输出		
	GND	模拟地	内部与 COM 隔离		
	+24V	+24V	24V±10%,内部与 GND 隔离。 最大负载 200mA		
开关	PLC	开关量输入 端子公共端	外部电源输入,用于开关量输入高低电平切换,出厂时与+24V短接,即开关量输入低有效		
量输入	СОМ	+24V 地	内部与 GND 隔离		
	X1~ X3	开关量输入 端子 1~3	输入规格: 24VDC, 5mA 频率范围: 0~200Hz; 电压范围: 10V~30V		
	X4	高速脉冲输 入	脉冲输入: 0.1Hz~20kHz; 电压范围: 10V~30V		
开关 量输 出	Y1	开路集电极 输出	电压范围: 0~24V; 电流范围: 0~50mA		
继电 器输 出	RA/RB /RC	继电器输出	RA-RB: 常闭; RA-RC: 常开 触点容量: 250VAC/3A, 30VDC/3A		
通讯 485 接口	CN6/C N7	通讯 <b>485</b> 接 口	采用标准网线,最长通讯距离建议3 米		

#### 485通信端子功能说明


30.00	ㅁ게네 1	->4 14	T 60.71						
弓 肤 号	J	1	2	3	4	5	6	7	8
信号定义	+:	5V	GND	485+	485-	485+	485-	GND	+5V



### 注意:

两个网口的引脚定义一致,如需接通 120 Ω 终端电阻,可以使拨码开关 2号位处于 ON 位置;可使用普通网线连接,推荐使用带屏蔽网线。

# 8.操作面板说明



# 9.功能码表

**更改属性:** " $\triangle$ " 表示该参数的设定值在变频器停机和运行状态均可更改; "×"表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时不可更改; "◎"表示该参 数为实际检测值,不能更改;

出厂值: 当进行恢复出厂参数操作时,功能码参数被刷新后的数值。但实际 检测的参数值或记录值不会被刷新。

<b>范围:</b> 功能码能设定或显示的范围。									
功能 码	名 称	范围	出厂 值	属性					
		A 组 系统参数及功能码管理 AO 组 系统参数							
A0-00	用户密码	0000~FFFF	0000	Δ					
A0-01	功能码显示	0: 显示所有功能码 1: 只显示 A0-00 和 A0-01 功能码 2: 只显示 A0-00、A0-01 和 A1-00~A1-19 用户自定义功能码 3: 只显示 A0-00、A0-01 和与出厂值不同的功能码	0	Δ					
A0-02	功能码保 护	0: 所有功能码允许修改 1: 只有 A0-00 和本功能码允许 修改	0	×					
A0-03	功能码初始化	0: 无操作 1: 清除故障记录信息 2: 将所有功能码组参数恢复为 出厂值(不含电机参数) 3: 将所有功能码组参数恢复为 出厂值(含电机参数) 4: 将所有功能码恢复为备份参 数	0	×					
A0-04	功能码备 份	0: 无操作	0	×					
A0-05	功能码拷贝	0: 无操作 1: 参数上传 2: 参数下载(不含电机参数) 3: 参数下载(含电机参数) 注: 外接键盘才有此功能	0	×					
A0-06	变频器机 型	0: G型(适用于恒转矩负载) 1: L型(适用于风机泵类负载)	0	×					
A0-08	电机 1/电 机 2 选择	0: 电机 1 1: 电机 2	0	×					
A0-09	电机控制方式	个位: 电机 1 控制方式 0: V/F 控制 1: 异步电机无 PG 矢量控制 1 2: 异步电机无 PG 矢量控制 2 3: 同步电机无 PG 矢量控制 十位: 电机 2 控制方式 0: V/F 控制 1: 异步电机无 PG 矢量控制 1 2: 异步电机无 PG 矢量控制 2 3: 同步电机无 PG 矢量控制 2	00	×					
	A.	1组 用户自定义显示功能码							
A1-00 ~ A1-19	用户定义 显示功能 码 1~20	千位设置范围: A、b、C、d、E、F、H、L、U         百位设置范围: 0~9         十位设置范围: 0~9         个位设置范围: 0~9	A0-00	×					

功能码	名 称	范围	出广	属性
和与 A1-20	功能码组 显隐特性 <b>1</b>	0000∼FFFF	值 FFFF	X
A1-21	功能码组 显隐特性 2	0000∼FFFF	FFFF	×
A1-22	故障屏蔽	00~FF 个位:二进制 Bit3Bit2Bit1Bit0 Bit 位设为 0 不屏蔽, 1 屏蔽 Bit0: GdP 故障 Bit1: SP1 故障 Bit2: SP2 故障 Bit3: CPU 故障 十位:二进制 Bit3Bit2Bit1Bit0 Bit 位设为 0 不屏蔽, 1 屏蔽 Bit0: AIP 故障 Bit1: oL3 故障 Bit2: oCr 故障 Bit3: 保留 例如:需要屏蔽 GdP 故障、SP1 故障、SP2 故障和 CPU 故障,则个位需设为十六进制 F(二进制 Bit3Bit2Bit1Bit0 均设为 1) b组 运行参数设置	08	Δ
		b0 组 频率给定		
b0-00	频率给定 方式	<ul> <li>0: 频率主给定</li> <li>1: 主辅运算结果</li> <li>2: 频率主给定与频率辅给定切换</li> <li>3: 频率主给定与主辅运算结果切换</li> <li>4: 频率辅给定与主辅运算结果切换</li> </ul>	0	×
b0-01	频率主给 定方式	0: 数字给定(b0-02)+操作面板	0	×
b0-02	频率主给 定数字设 定	下限频率~上限频率	50.00Hz	Δ
b0-03	频率辅给定方式	0: 无给定 1: 数字给定(b0-04)+操作面板	0	×
b0-04	频率辅给 定数字设 定	下限频率~上限频率	0.00Hz	Δ
b0-05	频率辅给 定范围选 择	0: 相对于最大频率 1: 相对于主给定频率	0	×
b0-06	频率辅给 定系数	0.0%~100.0%	100.0%	×
b0-07	频率主辅 给定运算 关系	0: 主+辅 1: 主-辅 2: max{主给定,辅给定} 3: min{主给定,辅给定}	0	×
b0-08	最大频率	上限频率~600.00Hz	50.00Hz	X
b0-09	上限频率	下限频率~最大频率	50.00Hz	X
b0-10	下限频率 频率给定	0.00Hz~上限频率	0.00Hz	×
b0-11	频率给定 低于下限 频率时动 作选择	0: 以下限频率运行 1: 零频运行 2: 停机	0	×
b0-12	频率给定	0.0s~6553.5s	0.0s	×

功能 码	名 称	范 围	出厂值	属性
	低于下限 频率时停 机延时时 间			
b0-13	跳跃频率 1	0.00Hz~上限频率	0.00Hz	×
b0-14	跳跃频率 1	0.00Hz~上限频率	0.00Hz	×
b0-15 ~ b0-18	跳跃频率 2 和 3 的下限 和上限	0.00Hz~上限频率(同 b0-13 和 b0-14)	0.00Hz	×
b0-19	点动运行频率	0.00Hz~上限频率	5.00Hz	Δ
b0-20	主辅频率 切换时频 率是否清 零	0~1 0: 清零 1: 不清零	0	Δ
		b1 组 启停控制		
b1-00	运行命令 给定方式	0: 操作面板控制 1: 端子控制 2: 通讯控制 个位: 操作面板控制时绑定的频 率给定方式:	0	×
b1-01	运行命令令 令给 定方式 第	0: 无绑定 1: 数字给定(b0-02) +操作面板	000	×
b1-02	运行方向 选择	0: 正向 1: 反向	0	Δ
b1-03	防反转选 择	0: 允许反转 1: 禁止反转	0	×
b1-04	正反转死 区时间	0.0s∼3600.0s	0.0s	Δ
b1-05	起动方式	0: 从起动频率起动 1: 先直流制动再起动 2: 速度搜索起动 1 3: 保留 4: 速度搜索起动 3 5: 速度搜索起动 4 注: 该功能码设为 5, 效果最佳	0	×
b1-06	起动频率	0.00Hz~上限频率	0.00Hz	×
b1-07	起动频率 保持时间	0.0s~3600.0s	0.0s	Δ
b1-08	起动直流制动电流	0.0%~200.0%	0.0%	Δ
b1-09	起动直流制动时间	0.00s~30.00s	0.00s	Δ
b1-10	速度搜索电流	0.0~200.0%	100.0%	×
b1-11	速度搜索减速时间	0.1s∼20.0s	2.0s	×
b1-12	速度搜索调节系数	0.0~100.0%	1.0%	×
b1-13	停机方式	0: 减速停机 1: 自由停车 2: 减速停机+直流制动	0	×
b1-14	停机直流 制动起始 频率	0.00Hz~上限频率	0.00Hz	×
b1-15	停机直流 制动电流	0.0%~200.0%	0.0%	Δ
b1-16	停机直流 制动时间	0.00s∼30.00s	0.00s	Δ

功能 码	名 称	范围	出厂值	属性				
b1-17	过励磁制 动选择	0: 不动作 1: 动作	1	X				
b1-18	能耗制动 选择	0: 不使用能耗制动 1: 使用能耗制动	0	×				
b1-19	能耗制动 动作电压	650V∼750V	720V	×				
b1-20	停电再起 动选择	0: 不动作 1: 动作	0	×				
b1-21	停电再起 动等待时 间	0.0s∼10.0s	0.0s	Δ				
	jrj	b2 组 加减速参数						
b2-00	加减速时 间分辨率	0: 0.01s 1: 0.1s 2: 1s	1	×				
b2-01	加速时间 1	0s~600.00s/6000.0s/60000s	6.0s	Δ				
b2-02	减速时间 1	0s~600.00s/6000.0s/60000s	6.0s	Δ				
b2-03 ~ b2-08	加速时间 2~4 减速时间 2~4	0s ~ 600.00s/6000.0s/60000s (同 b2-01 和 b2-02)	6.0s	Δ				
b2-09	紧急停机 减速时间	0s~600.00s/6000.0s/60000s	6.0s	Δ				
b2-10	点动加速 时间	0s~600.00s/6000.0s/60000s	6.0s	Δ				
b2-11	点动减速 时间	0s~600.00s/6000.0s/60000s	6.0s	Δ				
b2-12	加减速曲 线选择	0: 直线加减速 1: 折线加减速 2: S曲线加减速 A 3: S曲线加减速 B 4: S曲线加减速 C	0	×				
b2-13	折线加减 速加速时 间切换频 率	0.00Hz~上限频率	0.00Hz	Δ				
b2-14	折线加减 速减速时 间切换频 率	0.00Hz~上限频率	0.00Hz	Δ				
b2-15	加速起始 段 S 字时 间	0.00s~60.00s (S 曲线 A)	0.20s	Δ				
b2-16	加速结束 段 <b>S</b> 字时 间	0.00s~60.00s (S 曲线 A)	0.20s	Δ				
b2-17	减速起始 段 S 字时 间	0.00s∼60.00s (S 曲线 A)	0.20s	Δ				
b2-18	减速结束 段 S 字时 间	0.00s∼60.00s (S 曲线 A)	0.20s	Δ				
b2-19	加速起始 段 S 字比 例	0.0%~100.0%(S 曲线 B)	20.0%	Δ				
b2-20	加速结束 段 <b>S</b> 字比 例	0.0%~100.0%(S 曲线 B)	20.0%	Δ				
b2-21	减速起始 段 S 字比 例	0.0%~100.0%(S 曲线 B)	20.0%	Δ				
b2-22	减速结束 段 <b>S</b> 字比 例	0.0%~100.0%(S 曲线 B)	20.0%	Δ				
C 组 输入与输出端子								
	L dan42=3=	C0 组 开关量输入						
C0-00	上电时运行 端子动作选 择	0: 沿触发+电平有效 1: 电平有效	0	×				

功能码	名 称	范围	出厂值	属性
C0-01	端子 X1 功 能选择	0: 无功能 1: 正转点动 2: 反转点动 3: 正转运行(FWD) 4: 反转运行(REV) 5: 三线式运行	3	×
C0-02	端子 X2 功 能选择	6: 运行暂停   7: 外部停机   8: 紧急停机	4	×
C0-03	端子 X3 功 能选择	9: 停机命令+直流制动   10: 停机直流制动   11: 自由停车	1	×
C0-04	端子 X4 功 能选择	12: 端子 UP   13: 端子 DOWN	23	×
C0-08	端子 AI 开关 量功能选择	<b>14: UP/DOWN</b> (含△/√键) 设定 清零	0	×
		15: 多段類類類 22: 17: 多段類類類類類 23: 31: 32: 32: 33: 33: 33: 33: 33: 33: 33: 33		
C0-11	开关量输入 端子滤波时 间	0.000s~1.000s	0.01s	Δ
C0-12	X1 端子延 迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	Δ
C0-13	X2 端子延 迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	Δ
C0-14	开关量输 入端子有 效状态设 定 1	个位: X1 0: 正逻辑 1: 反逻辑 十位: X2 (同个位) 百位: X3 (同个位) 千位: X4 (同个位)	0000	×
C0-16	开关量输 入端子有 效状态设 定 3	个位: AI 0: 正逻辑 1: 反逻辑 十位/百位/千位: 保留	0000	×
C0-17	端子 UP/DOWN 频率调节 控制	个位: 停机时动作选择 0: 停机清零 1: 停机保持 十位: 掉电时动作选择 0: 掉电清零 1: 掉电保持 百位: 积分功能 0: 无积分功能 1: 有积分功能 千位: 运行方向 0: 不允许改变运行方向 1: 允许改变运行方向	0000	Δ

功能 码	名 称	范围	出厂值	属性
C0-18	端子 UP/ DOWN 频 率调节步 长	0.00Hz/s∼100.00Hz/s	0.03 Hz/s	Δ
C0-19	FWD/REV 端子控制 模式选择	0: 两线式模式 1 1: 两线式模式 2 2: 三线式模式 1 3: 三线式模式 2	0	×
C0-20	虚拟输入端子选择	000~30F 0: 实际端子有效 1: 虚拟端子有效 个位: BIT0~BIT3: X1~X4 十位: 保留 百位: BIT8~BIT9: AI~电位器 输入	000	×
C0-21	故障复位 后运行端 子动作选 择	0: 沿触发+电平有效 1: 电平有效	0	Δ
		C1 组 开关量输出	T	
C1-00	Y1 输出功 能选择	0: 无输出   1: 变频器欠压   2: 变频器运行准备完成	0	Δ
C1-02	控制板继 电器输出 功能选择	3: 变频器运行中 4: 变频器零速运行中(停机不 输出)	14	Δ
	VA tā II 77	5: 变频器零速运行中(停机也输出)6: 运频率对达8: 上限频率到达9: 下限频率到达9: 下限频率平检测信号 FDT1 11: 频率水平检测信号 FDT2 12: 保留定中 14: 故障输出 15: 告连输出 16: 变频频器过热测 19: X1 20: X2 21: 电机 1/2 指面到 23: 指度运计数值 19: X1 20: X2 21: 电视计数值 24: 长连续运运行时间到 24: 长连续运运行时间到 24: 长连续运运行时间到 26: 累削闸控制 28~29: 保留 30: PLC 循环下限 28~29: 保留 31: PLC 循环下限 13: 设定规率上下标 33: 设 C2-29 为目标的频率到达 35~99: 保留		
C1-04	Y1 输出延 迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	Δ
C1-06	控制板继 电器输出 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	Δ
C1-08	开关量输出 有效状态设 定	个位: Y1 0: 正逻辑 1: 反逻辑 十位: 保留 百位: 控制板继 电器输出(同个位)千位: 保留 个位: FDT1 检出方式	0000	×
C1-09	频率水平 检测信号 (FDT)检 出方式	0: 速度设定值(加减速后的频率) 1: 速度检测值 十位: FDT2 检出方式 0: 速度设定值(加减速后的频率) 1: 速度检测值	00	Δ
C1-10	FDT1 电平 上限	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	Δ
C1-11	FDT1 电平 下限	0.00Hz~最大频率	49.00Hz	Δ

功能 码	名 称	范围	出厂值	属性
C1-12	FDT2 电平 上限	0.00Hz~最大频率	25.00Hz	Δ
C1-13	FDT2 电平 下限	0.00Hz~最大频率	24.00Hz	Δ
C1-14	频率到达 检出宽度	0.00Hz~最大频率	2.50Hz	Δ
C1-15	零电流检 出水平	0.0%~50.0%	5.0%	Δ
C1-16	零电流检 出时间	0.01s∼50.00s	0.50s	$\triangle$
		C2 组 模拟量和脉冲输入		
C2-00	模拟量输 入曲线选 择	个位: AI 输入曲线选择 0: 曲线 1 (2点) 1: 曲线 2 (4点) 2: 曲线 3 (4点) 3: 曲线 2 和曲线 3 切换 十位: 电位器输入曲线选择(同 个位) 百位/干位: 保留	0000	×
C2-01	曲线1最大 输入	曲线 1 最小输入~110.0%	100.0%	Δ
C2-02	曲线 1 最大 输入对应设 定值	-100.0%~100.0%	100.0%	Δ
C2-03	曲线1最小输入	-110.0%~曲线 1 最大输入	0.0%	Δ
C2-04	曲线 1 最小 输入对应设 定值	-100.0%~100.0%	0.0%	Δ
C2-05	曲线2最大 输入	曲线 2 拐点 A 输入~110.0%	100.0%	Δ
C2-06	曲线2最大输入对应设 定值	-100.0%~100.0%	100.0%	Δ
C2-07	曲线2拐点 A输入	曲线2拐点B输入~曲线2最大输入	0.0%	Δ
C2-08	曲线2拐点 A输入对应 设定值	-100.0%~100.0%	0.0%	Δ
C2-09	曲线2拐点 B输入	曲线2最小输入~曲线2拐点A 输入	0.0%	Δ
C2-10	曲线2拐点 B输入对应 设定值	-100.0%~100.0%	0.0%	Δ
C2-11	曲线2最小 输入	-110.0%~曲线 2 拐点 B 输入	-100.0 %	Δ
C2-12	曲线2最小输入对应设 定值	-100.0%~100.0%	-100.0 %	Δ
C2-13 C2-20	曲线3输入 及设定	同 C2.05~C2.12		Δ
C2-21	端子 AI 滤 波时间	0.000s~10.000s	0.1s	Δ
C2-22	电位器输 入滤波时 间	0.000s~10.000s	0.1s	Δ
C2-24	X4 脉冲最 大输入	C2-26~20.0kHz	20.0kHz	Δ
C2-25	X4 脉冲最 大输入对应 的设定值	-100.0%~100.0%	100.0%	Δ
C2-26	X4 脉冲最 小输入	0.0kHz∼C2-24	0.0kHz	Δ
C2-27	X4 脉冲最 小输入对应 的设定值	-100.0%~100.0%	0.0%	Δ
C2-28	X4 脉冲滤 波时间	0.000s∼1.000s	0.001 s	Δ

功能码	名 称	范围	出厂值	属性
C2-29	频率到达 设定值	0.00Hz~上限频率(数字输出 34 号功能的频率到达设定值)	0.00Hz	Δ
	<b>以</b> 无臣	C3 组 模拟量和脉冲输出		
C3-00	AO 输出功能选择	0: 无输出 1: 设定频率 2: 输出与率 3: 输出电流(相对于变频器额定值) 4: 输出电压(绝对值) 5: 输出电压 6: 输出功率 7: 母线电压 8: 保留 9: 转矩通电流 10: AI 12: 电位器输入 13~14: 保冲输入 13~14: 保冲输入 15: X4 脉冲输入百分比 17: 输出补偿前频 18: 输出电流(相对于电机额定值)19: 输出转矩(有符号) 20: 设定转矩(有符号) 21~99: 保留	2	
C3-03	AO 零偏	-100.0%~100.0%	0.0%	×
C3-04	AO增益	-2.000~2.000	1.000	×
C3-05	AO 滤波时 间	0.0s∼10.0s	0.0s	Δ
		C4 组 模拟量输入自动校正		
C4-00	模拟量校 正动作选 择	0: 不动作 1: AI 通道校正 2: 电位器通道校正	0	×
C4-01	AI 校正点 1 采样值	0.00V~10.00V	1.00V	0
C4-02	AI校正点1 输入值	0.00V~10.00V	1.00V	×
C4-03	AI 校正点 2 采样值	0.00V~10.00V	9.00V	0
C4-04	AI校正点2 输入值	0.00V~10.00V	9.00V	×
C4-05 ~ C4-08	电位器校 正点采样 值与输入 值(同 C4-01~C4 -04)	-10.00V∼10.00V		
		d 组 电机及控制参数		
		d0 组 电机 1 参数		
d0-00	电机1类型	<ul><li>0: 普通异步电机</li><li>1: 变频异步电机</li><li>2: 同步电机</li></ul>	1	×
d0-01	电机1额定 功率	0.4kW~6553.5kW	机型确定	×
d0-02	电机 1 额定 电压	0V∼480V(针对 380V 机型)	380V	×
d0-03	电机1额定 电流	0.0A∼6553.5A	机型确定	×
d0-04	电机1额定 频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	×
d0-05	电机1极数	1~80	4	×
d0-06	电机 1 额定 转速	0∼65535r/min	机型确定	×
d0-07	程 异步电机 <b>1</b> 定子电阻	$0.001\Omega{\sim}65.535\Omega$	机型确 定	×
d0-08	异步电机 1 漏感 L1	0.1mH∼6553.5mH	机型确 定	×
d0-09	异步电机 <b>1</b> 转子电阻 R2	0.001Ω~65.535Ω	机型确 定	×

功能 码	名 称	范围	出厂值	属性
d0-10	异步电机 1 互感 L2	0.1mH∼6553.5mH	机型确 定	×
d0-11	异步电机 1 空载电流	0.0A~6553.5A	机型确定	×
d0-12	异步电机 1 弱磁系数 1	0.0000~1.0000	机型确定	×
d0-13	异步电机 1 弱磁系数 2	0.0000~1.0000	机型确定	×
d0-14	异步电机 1 弱磁系数 3	0.0000~1.0000	机型确定	×
d0-15	同步电机 1 定子电阻	0.001Ω~65.535Ω	0.500Ω	×
d0-16	同步电机 1 直轴电感	0.01mH∼655.35mH	9.00 mH	×
d0-17	同步电机 1 交轴电感	0.01mH∼655.35mH	9.00 mH	×
d0-18	同步电机 1 反电势电 压	0.0~1000.0	380.0V	×
d0-19	同步电机 1 辨识电流	0.0%~100.0% 100%为电机额定电流	35.0%	×
d0-22	电机1参数辨识	<ol> <li>不动作</li> <li>静止辨识</li> <li>旋转辨识</li> <li>隔步电机静止辨识</li> <li>同步电机空载旋转辨识</li> </ol>	0	×
d0-23	电机1过载 保护方式	0:不动作 1: 电机电流方式 2: 温度传感器方式	1	×
d0-24	电机 1 过载 保护检出时 间	0.1min∼15.0min	5.0mi n	×
d0-27	软件转速跟 踪 Kp	0.00~655.35	0.00	×
d0-28	软件转速跟 踪 Ki	0.00~655.35	2.00	×
		d1组 电机 1 V/F 控制参数		
d1-00	V/F 曲线设 定	0: 直线 V/F 1: 多段 V/F (d1-01~d1-08) 2: 1.2 次幂 3: 1.4 次幂 4: 1.6 次幂 5: 1.8 次幂 6: 2.0 次幂 7: V/F 分离方式 1 8: V/F 分离方式 2	0	×
d1-01	V/F 频率值 f3	0.00Hz~电机额定频率	50.00Hz	×
d1-02	V/F 电压值 V3	0.0%~100.0%	100.0%	×
d1-03	V/F 频率值 f2	d1-05~d1-01	0.00Hz	×
d1-04	V/F 电压值 V2	0.0%~100.0%	0.0%	×
d1-05	V/F 频率值 f1	d1-07~d1-03	0.00Hz	×
d1-06	V/F 电压值 V1	0.0%~100.0%	0.0%	×
d1-07	V/F 频率值 f0	0.00Hz∼d1-05	0.00Hz	×
d1-08	V/F 电压值 V0	0.0%~100.0%	0.0%	×
d1-09	转矩提升	0.0%~30.0%	0.0%	Δ
d1-10	转差补偿 增益	0.0%~400.0%	100.0%	Δ
d1-11	下垂控制 量	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	Δ
d1-12	电流限定方式选择	0: 电流限定无效 1: 电流限定值由 d1-13 数字设定 2: 电流限定值由 AI 给定 3~4: 保留 5: 电流限定值由 X4 脉冲设定	1	×

功能 码	名 称	范围	出厂 值	属性
d1-13	电流限定 值数字设 定	20.0%~200.0%	160.0%	×
d1-14	弱磁区电 流限定系 数	0.001~1.000	0.500	Δ
d1-15	节能率	0%~40.0%	0.0%	Δ
d1-16	V/F 振荡抑制增益 1	0~3000	38	Δ
d1-17	V/F 振荡抑 制增益 2	0~3000	0	Δ
d1-18	V/F 分离方 式电压给定 选择	0: d1-19 数字设定 1: 模拟输入 AI 给定 2~3: 保留 4: 过程 PID 输出 5: AI+过程 PID 输出	0	×
d1-19	V/F 分离方 式电压数字 给定	0.0%~100.0%	0.0%	Δ
d1-20	V/F 分离方 式电压变化 时间	0.00s~600.00s	0.01s	Δ
d2-00	保留	d2 组 电机 1 矢量控制参数 保留	保留	×
d2-00	ASR 高速 比例增益 Kp1	0.0~20.0	2.0	Δ
d2-02	ASR 高速 积分时间 Ti1	0.000s~8.000s	0.200	Δ
d2-03	ASR 低速 比例增益 Kp2	0.0~20.0	2.0	Δ
d2-04	ASR 低速 积分时间 Ti2	0.000s~8.000s	0.200	Δ
d2-05	ASR 切换 频率 1	0.00Hz∼d2-06	5.00Hz	Δ
d2-06	ASR 切换 频率 2	d2-05~上限频率	10.00Hz	Δ
d2-07	ASR 输入 滤波时间	0.0ms~500.0ms	5.0ms	Δ
d2-08	ASR 输出 滤波时间	0.0ms∼500.0ms	0.3ms	Δ
d2-09	ACR 比例 系数 Kp	0.000~4.000	1.000	Δ
d2-10	ACR 积分 系数 Ki	0.000~4.000	1.000	Δ
d2-11	预励磁时 间	0.000s~5.000s	0.200 s	Δ
d2-12	电动转矩 限定方式 选择	0: d2-14 数字设定 1: 模拟输入 AI 2~3: 保留 4: X4 脉冲输入 5: 通讯设定	0	×
d2-13	制动转矩限定方式选择	0: d2-15 数字设定 1: 模拟输入 AI 2~3: 保留 4: X4 脉冲输入 5: 通讯设定	0	×
d2-14	电动转矩限 定值数字设 定	0.0%~200.0%	180.0%	Δ
d2-15	制动转矩限 定值数字设定	0.0%~200.0%	180.0%	Δ
d2-16	弱磁区转 矩限定系 数	0.0%~100.0%	50.0%	Δ
d2-17	电动转差 补偿增益	10.0%~300.0%	100.0%	Δ

功能 码	名 称	范围	出广值	属性
d2-18	制动转差 补偿增益	10.0%~300.0%	100.0%	Δ
d2-30	电流环带 宽	0.0Hz~3200.0Hz	200.0Hz	×
		d3组 电机2参数(同d0组)		
	<b>d4</b> 组	且 电机 2 V/F 控制参数(同 d1 组)	)	
	d5 组		)	
		E组 增强功能与保护参数 E0组 增强功能		
E0-00	载波频率	≤15kW: 0.7kHz~16.0kHz, 出厂值: 8.0kHz 18.5kW~45kW: 0.7kHz~ 10.0kHz, 出厂值: 4.0kHz 55kW~75kW: 0.7kHz~ 8.0kHz, 出厂值: 3.0kHz ≥90kW: 0.7kHz~3.0kHz, 出厂值: 2.0kHz	机型确定	Δ
E0-01	PWM 优化	个位: PWM 载波频率随温度调整 0: 自动调整 1: 不调整十位: PWM 调制模式 0: 五段式、七段式自动切换 1: 五段式 2: 七段式百位: 过调制调节 0: 不动作 1: 动作千位: PWM 载波频率随频率调整 0: 自动调整 1: 不调整 个位: 连续运行时间到达动作选	0120	×
E0-02	运行时间 到达选择	不位: 连续运行时间到达动作选择  0: 继续运行 1: 停机,报故障十位:累计运行时间到达动作选择  0: 继续运行 1: 停机,报故障百位:运行时间单位 0: 秒 1: 小时	000	×
E0-03	连续运行 时间设定	0.0s (h) ~6000.0s (h)	0.0s (h)	×
E0-04	累计运行 时间设定	0.0s (h) ~6000.0s (h)	0.0s (h)	×
E0-05	抱闸控制 选择	0: 无效 1: 有效	0	X
E0-06	抱闸松开 频率	0.00Hz~10.00Hz	2.50Hz	×
E0-07	抱闸松开 电流	0.0%~200.0%	120.0%	×
E0-08	抱闸松开 动作时间	0.0s∼10.0s	1.0s	×
E0-09	抱闸吸合 频率	0.00Hz~10.00Hz	2.00Hz	×
E0-10	抱闸吸合 等待时间	0.0s∼10.0s	0.0s	×
E0-11	抱闸吸合 动作时间	0.0s∼10.0s	1.0s	×
		E1 组 保护参数		
E1-00	过压失速 选择	0: 全程无效   1: 全程有效   2: 仅减速有效	1	×
E1-01	过压失速 保护电压	120%~150%	130%	×
E1-02	欠压失速 选择	0: 不动作 1: 动作	0	×
E1-03	过载预报警选择	1: 49/16 个位: 检出选择 0: 一直检测 1: 仅恒速检测 十位: 检出条件选择 0: 相对电机额定电流 1: 相对变频器额定电流 百位: 报警选择 0: 告警,继续运行 1: 保护动作并自由停车	000	×

功能 码	名 称	范 围	出厂值	属性
E1-04	过载预报 警检出水 平	20.0%~200.0%	180.0%	Δ
E1-05	过载预报 警检出时 间	0.1s∼60.0s	5.0s	Δ
E1-06	保护动作 选择 1	个位/十位:保留 百位:EEPROM 读写故障(EPr) 0:保护动作并自由停车 1:继续运行 千位:端口通讯异常(TrC) 0:保护动作并自由停车 1:继续运行	0000	×
E1-07	保护动作 选择 2	个位:运行时电源异常(SUE) 0:保护动作并自由停车 1:继续运行 十位:电流检测电路异常(CtC) 0:保护动作并自由停车 1:继续运行 百位:接触器吸合故障(CCL) 0:保护动作并自由停车 1:继续运行 千位:输入输出电源异常(ISF、oPL) 0:输入异常不保护,输出缺相不保护 1:输入异常不保护,输出缺相保护 2:输入异常保护,输出缺相不保护 3:输入异常保护,输出缺相不	3001	×
E1-08	掉电时故 障记忆选 择	0: 掉电时故障不记忆 1: 掉电时故障记忆	0	×
E1-09	自动复位 次数	0~20	0	×
E1-10	自动复位 间隔时间	2.0s~20.0s	2.0s	×
E1-11	变频器故 障继电器 动作选择	个位: 欠压保护时 0: 不动作 1: 动作 十位: 发生故障锁定时 0: 不动作 1: 动作 百位: 自动复位间隔期间 0: 不动作 1: 动作	010	×
E1-12	冷却风扇 控制	<ul><li>0: 自动运行</li><li>1: 变频器上电后一直运行</li></ul>	0	Δ
E1-13	变频器过 热预报警 温度	0.0℃~100.0℃	80.0 ℃	Δ
		F组 应用		
		F0 组 过程 PID 0: F0-01 数字给定		
F0-00	PID 给定方 式	1: 端子 Al 2: 电位器输入 3: 保留 4: X4 脉冲输入 5: 通讯输入	0	×
F0-01	PID 数字给 定	0.0%~100.0%	50.0%	Δ
F0-02	PID 反馈方 式	0: AI 1~6: 保留 7: X4 脉冲输入 8: 通讯输入	0	×
F0-03	PID 调节选 择	个位:输出频率 0:必须与设定运行方向一致 1:可以与设定运行方向相反 十位:积分方式 0:频率到上下限,继续积分调 节 1:频率到上下限,停止 积分调节	11	×
F0-04	PID 正反作 用	0: 正作用 1: 反作用	0	×
F0-05	PID 给定滤 波时间	0.00s~60.00s	0.00s	Δ
F0-06	PID 反馈滤 波时间	0.00s∼60.00s	0.00s	Δ

功能 码	名 称	范围	出广值	属性
F0-07	PID 输出滤 波时间	0.00s~60.00s	0.00s	Δ
F0-08	比例增益 <b>Kp1</b>	0.0~200.0	50.0	Δ
F0-09	积分时间 Ti1	0.000s~50.000s	0.500 s	Δ
F0-10	微分时间 Td1	0.000s~50.000s	0.000 s	Δ
F0-11	比例增益 Kp2	0.0~200.0	50.0	Δ
F0-12	积分时间 Ti2	0.000s~50.000s	0.500 s	Δ
F0-13	微分时间 Td2	0.000s~50.000s	0.000 s	Δ
F0-14	PID 参数切 换选择	0: 不切换, 使用 Kp1、Ti1 和 Td1 参数 1: 根据输入偏差自动切换 2: 根据端子切换	0	×
F0-15	PID 自动切 换时的输入 偏差	0.0%~100.0%	20.0%	Δ
F0-16	采样周期T	0.001s~50.000s	0.002	Δ
F0-17	PID 偏差极 限	0.0%~100.0%	0.0%	Δ
F0-18	PID 微分限 幅	0.0%~100.0%	0.5%	Δ
F0-19	PID 初值	0.0%~100.0%	0.0%	×
F0-20	PID 初值保 持时间	0.0s∼3600.0s	0.0s	Δ
F0-21	PID 反馈丢 失检测值	0.0%~100.0%	0.0%	Δ
F0-22	PID 反馈丢 失检测时 间	0.0s∼30.0s	1.0s	Δ
F0-23	与命令方向 相反的截止 频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	Δ
F0-24	PID 停机运 算选择	0: 停机时不运算 1: 停机时运算 F1 组 多段频率	0	Δ
F1-00	多段频率 0 设定方式	0: 数字给定 F1-02 1: 数字给定 b0-02+操作面板 // / 调节 2: 数字给定 b0-02+端子 UP/ DOWN 调节 3: 端子 Al 4: 电位器输入 5: 保留 6: X4 脉冲输入 7: 过程 PID 输出 8: 通讯输入	0	×
F1-01	多段频率 1 设定方式	0: 数字给定 F1-03 1: 数字给定 b0-04+操作面板 △/ ✓调节 2: 数字给定 b0-04+端子 UP/ DOWN 调节 3: 端子 Al 4: 电位器输入 5: 保留 6: X4 脉冲输入 7: 过程 PID 输出 8: 通讯输入	0	×
F1-02	多段频率 <b>0</b> ~	-100.0%~100.0% 分,担对上阴超索 <b>b</b> 0.00 的五八	0.00/	_
F1-17	多段频率 15	注: 相对上限频率 b0-09 的百分比	0.0%	
		F2 组 简易 PLC 个位: PLC 运行方式		
F2-00	简易 PLC 运行方式	0: 单循环后停机 1: 单循环后保持最终值 2: 连续循环十位: 掉电记忆 0: 掉电不记忆 1: 掉电记忆 百位: 起动方式 0: 从第一段开始重新运行 1: 从停机(或故障)时刻的阶段继续运行 2: 从停机(或故障)时刻阶段、频率继续运行 千位: 简易 PLC 运行时间单位	0000	×

功能 码	名 称	范围	出厂值	属性
		0: 秒 (s) 1: 分钟 (min)		
F2-01	第0段设置	个位: 频率给定 0: 多段频率 0 (F1-02) 1: 端子 Al 2: 电位器输入 3: 保留 4: X4 脉冲输入 5: 过程 PID 输出 6: 多段频率 7: 通讯输入 十位: 运行方向 0: 正向 1: 反向 2: 由运行命令确定 百位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4	000	×
F2-02	第0段运行 时间	0.0s (min) ~6000.0s (min)	0.0s	Δ
F2-03 F2-32	第 1~15 段 设置及运 行时间	同 F2-01 和 F2-02 注: 若第 n 段的频率给定为多段 频率,则其设定值为多段频率 n (n 为 0、115) F3 组 摆频及定长计数		
E2 00	摆频功能	0: 不选择摆频功能	0	~
F3-00	选择	1: 选摆频功能	0	×
F3-01	摆频运行方式	个位:起动方式 0:自动 1:端子手动 十位:摆幅控制 0:相对中心频率 1:相对最大 频率 百位:停机摆频记忆 0:记忆 1:不记忆 千位:掉电摆频记忆 0:记忆 1:不记忆	0000	×
F3-02	摆频预置 频率	0.00Hz∼600.00Hz	0.00Hz	Δ
F3-03	摆频预置 频率保持 时间	0.0s∼3600.0s	0.0s	Δ
F3-04	摆频幅值	0.0%~50.0%	0.0%	Δ
F3-05	突跳频率	0.0%~50.0%(相对 F3-04)	0.0%	Δ
F3-06	摆频周期	0.1s∼999.9s	0.0s	Δ
F3-07	三角波上 升时间	0.0%~100.0%(指摆频周期)	0.0%	Δ
F3-08	设定长度 单位	0: 米 1: 10米	0	Δ
F3-09	设定长度	0∼65535	1000	Δ
F3-10	每米脉冲 数	0.1~6553.5	100.0	Δ
F3-11	长度到达 是否停机	0: 不停机 1: 停机	0	Δ
F3-12	设定计数 值	1~65535	1000	Δ
F3-13	指定计数 值	1~65535	1000	Δ
	F5	组 同步电机无 PG 矢量控制参数		
F5-00	转子初始 磁极位置 识别	0~2 0:禁止转子初始磁极位置检测 1:脉冲注入初始位置识别 2:保留	0	Δ
F5-04	初始拉入电流	0.0%~200.0%	50.0%	Δ
F5-05	拉 入 电 流 截止频率	0.00Hz~b0-09	0.00H z	Δ
F5-09	最大转矩 电流比系 数	0: 禁止 MTPA 控制 非 0: MTPA 系数 注: 一般为 0,不需要更改	0.000	Δ
F5-12	速度观测 器带宽系 数	0.000~32.000	4.000	Δ

功能	t- #1		出厂	属
码	速度观测	范 围	值	性
F5-13	器滤波系数	0.000~32.000	0.200	
F5-17	开环矢量 模式选择	0000~1111 个位: 死区补偿使能 十位: 电流环前馈使能	0011	Δ
F5-20	最 大 允 许 弱磁电流	-8000~8000	-6000	Δ
F5-21	最大电压 利用率	0~65535	31767	Δ
F5-24	弱磁环比例增益	0~65535	0	
F5-25	弱 磁 环 积分增益	0~65535	800	Δ
		H组 通讯参数		
	40 <b>5</b> 16 7 15 7 15 1	H0 组 MODBUS 通讯参数	ı	ı
H0-00	485/键盘 功能选择	0: 485 功能 1: 键盘功能	0	×
H0-01	SCI 端口通 讯配置	0: 4800bps 1: 9600bps 2: 19200bps 3: 38400bps 4: 57600bps 5: 115200bps 十位: 数据格式 0: 1-8-2-N 格式, RTU 1: 1-8-1-E 格式, RTU 2: 1-8-1-O 格式, RSCII 4: 1-7-1-E 格式, ASCII 5: 1-7-1-O 格式, ASCII 百位: 接线方式 0: 直接电缆连接(232/485)1: MODEM(232)	0001	×
H0-02	SCI 端口通 讯时的本机 地址	0~247,其中 0 为广播地址	1	×
H0-03	SCI 端口通 讯超时检出 时间	0.0s∼1000.0s	0.0s	×
H0-04	SCI端口通 讯时本机 应答延时	0ms∼1000ms	0ms	×
H0-05	本机主/从 选择	0: 单机使用 1: 本机作为主机 2: 本机作为从机	0	×
H0-06	主机操作 从机功能 码地址选 择	0: b0-02 1: F0-01	0	×
H0-07	从机接受 量比例系 数	0.0~1000.0	100.0	Δ
	- AA	L组 操作面板按键及显示		
		L0 组 操作面板按键		
L0-00	多功能键设置	0: 无功能 1: 正转点动 2: 反转点动 3: 正反转切换 4: 紧急停机 1 (按 b2-09 设定减速时间减速) 5: 紧急停机 2 (自由停车) 6: 运行命令给定方式切换 注: 外接键盘才有此功能	0	Δ
L0-01	按键锁定功能	0: 不锁定 1: 全锁定 2: 除 RUN、STOP/RESET 键 外全锁定 3: 除 STOP/RESET 键外全锁定 4: 除>>键外全锁定	0	Δ
L0-02	STOP键功 能	0: 仅在操作面板控制方式下, STOP 键停机有效 1: 无论何种控制方式, STOP 键停机均有效	0	Δ
L0-03	操作面板 △/〉键频 率调节控	个位:停机时动作选择 0:停机清零 1:停机保持 十位:掉电时动作选择	0100	Δ

功能码	名 称	范围	出厂值	属性
	制	0: 掉电清零 1: 掉电保持 百位: 积分功能选择		
		0: 无积分功能 1: 有积分功能 千位: 运行方向 0: 不允许改变运行方向		
	操作面板	1: 允许改变运行方向		
L0-04	△/√键频 率调节步	0.00Hz/s~10.00Hz/s	0.03 Hz/s	Δ
	长	 L1 组 LED 显示设定		
		二进制设定: 0: 不显示; 1: 显示		
L1-00	LED 运行 显示参数 <b>1</b>	个位: BIT0: 运行频率 (Hz) BIT1: 设定频率 (Hz) BIT2: 母线电压 (V) BIT3: 输出电流 (A) +位: BIT0: 输出转矩 (%) BIT1: 输出功率 (kW) BIT2: 输出电压 (V) BIT3: 电机转速 (r/min) 百位: BIT0: AI (V) BIT1: 电位器输入 (V) BIT1: 电位器输入 (V) BIT2: 保留 BIT3: 输出同步频率 (Hz) +位: BIT0: X4 脉冲输入 BIT1: 外部计数值 BIT2: 保留 BIT3: 保留 EIT3: 保留	080F	Δ
L1-01	LED 运行 显示参数 <b>2</b>	将默认显示运行频率  二进制设定: 0: 不显示; 1: 显示 个位: BIT0: 运行线速度 (m/s) BIT1: 设定线速度 (m/s) BIT2: 输入端子状态 BIT3: 输出端子状态 +位: BIT0: PID 给定 (%) BIT1: PID 反馈 (%) BIT2: 设定长度 (m) BIT3: 实际长度 (m) 百位: 保留	0000	Δ
L1-02	LED 停机 显示参数	二进制设定: 0: 不显示; 1: 显示 个位: BIT0: 设定频率(Hz) BIT1: 母线电压(V) BIT2: 输入端子状态 BIT3: 输出端子状态 +位: BIT0: AI(V) BIT1: 电位器输入(V) BIT1: 电位器输入(V) BIT2: 保留 BIT3: 保留 百位: BIT0: PID 给定(%) BIT1: PID 反馈(%) BIT2: 设定长度(m) BIT3: 实际长度(m) +位: BIT0: 运行线速度(m/s) BIT1: 设定线速度(m/s) BIT1: 设定线速度(m/s) BIT1: 水部计数值 BIT3: X4 脉冲输入 注: 本功能码设置为 0000 时,将默认显示设定频率	0003	Δ
L1-03	线速度系 数	0.1%~999.9%	100.0%	Δ
		U组 监视		
U0-00		U0 组 状态监视 0.00Hz~600.00Hz	0.00Hz	0
U0-01	设定频率	0.00Hz~600.00Hz	0.00Hz	0

功能 码	名 称	范 围	出厂值	属性
U0-02	母线电压	0V~65535V	0V	0
U0-03	输出电压	0V∼65535V	0V	0
U0-04	输出电流	0.0A∼6553.5A	0.0A	0
U0-05	输出转矩	-300.0%~300.0%	0.0%	0
U0-06 U0-07	输出功率 频率主给 定方式	0.0%~300.0%  0: 数字给定+操作面板 △/ ▽调节  1: 数字给定+端子 UP/DOWN调节  2: 端子输入 AI  3: 电位器输入  4: 保留  5: X4 脉冲输入  6: 过程 PID 输  7: PLC  8: 多段速  9: 通讯输入	0.0%	0
U0-08	频率辅给 定方式	0: 无给定 1: 数字给定+操作面板 // / 调节 2: 数字给定+端子 UP/DOWN 调节 3: 端子模拟输入 AI 4: 电位器输入 5: 保留 6: X4 脉冲输入 7: 过程 PID 输出 8: PLC 9: 多段速 10: 通讯输入	0	0
U0-09	频率主给 定	0.00Hz~600.00Hz	0.00Hz	0
U0-10	频率辅给 定	0.00Hz~600.00Hz	0.00Hz	0
U0-11	变频器状态	个位:普通运行状态 0:加速中 1:减速中 2:恒速中 +位:运行状态 0:停机 1:普通运行 2:电机参数辨识中	00	0
U0-12	AI 输入电 压	0.00V~10.00V	0.00V	0
U0-13	电位器输 入电压	-10.00V~10.00V	0.00V	0
U0-15	AO 输出	0.0%~100.0%	0.0%	0
U0-17	X4 高频脉 冲频率	0.0kHz~50.0kHz	0.0kHz	0
U0-18	开关量输 入端子状 态	00∼7F	00	0
U0-19	开关量输 出端子状 态	0~7	0	0
U0-20	PID 设定值	0.0%~100.0%	0.0%	0
U0-21	PID 反馈值	0.0%~100.0%	0.0%	0
U0-22	PID 输入偏 差	-100.0%~100.0%	0.0%	0
U0-23	PLC 阶段	0~15	0	0
U0-24	V/F 分离目 标电压	0.0%~100.0%	0.0%	0
U0-25	V/F 分离实 际输出电 压	0.0%~100.0%	0.0%	0
U0-26 ~ U0-29	保留	保留	保留	0
U0-30	上电时间 累计	0h∼65535h	0h	0

功能码	名 称	范 围	出厂值	属性
U0-31	运行时间 累计	0h∼65535h	0h	0
U0-33	散热器温 度	-40.0℃~100.0℃	0.0℃	0
U0-35	端子计数 值	0~65535	0	0
U0-36	LoU 时运 行命令记 录	0~1	0	0
U0-37	LoU 时故 障代码记 录	0~100	0	0
U0-38	保留	保留	保留	0
U0-39	CtC 故障源	0: 无故障 1: U 相电流检测电路故障 2: V 相电流检测电路故障 3: W 相电流检测电路故障	0	0
U0-40	实际长度 高字	0~65	0	0
U0-41	实际长度 低字	0∼65535	0	0
U0-42	操作面板 //	-1~1	0	0
U0-43	操作面板 // ソ存储值低 位	0.00∼655.35 Hz	0.00Hz	0
U0-44	端子 UP/ DOWN 存储 值高位	-1~1	0	0
U0-45	端子 UP/ DOWN 存储 值低位	0.00∼655.35 Hz	0.00Hz	0
U0-52	摆 频 中 心 频率	0.00Hz~600.00Hz	0.00Hz	0
U0-53	初始位置	0.0~6000.0	0.0	0
		U1 组 故障记录		
U1-00	最近一次 故障代码	0∼48	0	0
U1-01	最近一次故 障时运行频 率	0.00Hz~600.00Hz	0.00Hz	0
U1-02	最近一次故 障时输出电 流	0.0A∼6553.5A	0.0A	0
U1-03	最近一次故 障时母线电 压	0V∼1000V	0V	0
U1-05	最近一次故 障时散热器 温度	-40.0℃~100.0℃	0.0℃	0
U1-06	最近一次故 障时输入端 子状态	0000~FFFF	0000	0
U1-07	最近一次故障时输出端 子状态	0000~FFFF	0000	0
U1-08	最近一次故 障时累计运 行时间	0h∼65535h	0h	0
U1-09 U1-17	前一次故障 信息	同 U1-00~ U1-08		0
U1-18 ~ U1-26	前二次故障 信息	同 U1-00~ U1-08		0

# 10.故障原因及其对策

如变频器出现异常故障,请谨慎处理,仔细排查故障原因,详细记录故障现象。 需要寻求服务时,请与销售商联系。

可以通过功能码 U1-00、U1-09 和 U1-18 来查看最近一次、前一次和前二次故障记录,故障以数字代码(1~48)记录,每个数字故障代码对应的故障显示和故障名称见下表。

<b>位</b> 障名称见下表	0		
故障代码	故障名称	原因	对 策
oC1(1)	加速过流	1.V/F 控制时转矩提 升值太大 2.起动频率太大 3.加速时间太短 4.电机参数设置不当 5.负载过重 6.V/F 控制时 V/F 曲 线不合适 7.对旋转中电机实施 再启动	1.减小转矩提升值 2.降低起动频率值 3.延长加速时间 4.按照电机铭牌正确设置 5.减轻负载 6.正确设置 V/F 曲线 7.减小电流限定值或采用速度搜索方式起动
oC2(2)	恒速过流	1.负载过重 2.变频器功率等级太 小 3.电网输入电压偏低	1.减轻负载 2.选择合适的变频 器功率 3.检查电网电压
oC3(3)	减速过流	1.负载的惯性太大 2.减速时间太短 3.电网输入电压偏低	1.使用能耗制动 2.延长减速时间 3.检查电网电压
ov1(4)	加速过压	1.负载的惯性太大 2.输入电压异常	1.使用能耗制动 2.检查电网电压
ov2(5)	恒速过压	1.矢量控制运行时, 调节器参数设置不当 2.输入电压异常 3.负载波动太大	1.正确设置调节器 参数 2.检查电网电压 3.检查负载
ov3(6)	减速过压	1.负载的惯性太大 2.减速时间太短 3.输入电压异常 4.矢量控制运行时, 调节器参数设置不当	1.使用能耗制动 2.延长减速时间 3.检查电网电压 4.正确设置调节器 参数
tUN(8)	参数辨识 失败	1.电机接线不良 2.电机旋转时辨识 3.电机参数设置偏差 太大	1.检查电机接线 2.电机处于静止状态时辨识 3.按照电机铭牌正确设置
oL1(9)	变频器过 载	1.V/F 控制时转矩提升值太大 2.起动频率太大 3.加减速时间太短 4.电机参数设置不当 5.负载过重 6.V/F 控制时 V/F 曲 线不合适 7.对旋转中电机实施 再启动	1.减小转矩提升值 2.降低起动频率值 3.延长加减速时间 4.按照电机铭牌正确设置 5.减轻负载 6.正确设置 V/F 曲线 7.减小电流限定值或采用速度搜索方式起动
oL2(10)	电机过载	1.V/F 控制时转矩提 升值太大 2.V/F 控制时 V/F 曲 线不合适 3.电机参数设置不当 4.电机过载保护时间 设置不当 5.电机堵转或负载突 变过大 6.普通电机长期低速 重负载运行	1.减小转矩提升值 2.正确设置 V/F 曲线 3.按照电机铭牌正确设置 4.正确设置电机过载保护时间 5.检查电机堵转原 因或检查负载情况 6.选择变频电机
CtC(11)	电流检测 电路异常	1.控制板与驱动板连接异常 2.电流检测电路异常	1.检查排线并重插 2.寻求服务
GdP(12)	输出对地 短路	1.输出接线对地短路 2.电机绝缘异常	1.检查电机接线和 输出对地阻抗 2.检查电机
ISF(13)	输入电源 异常	1.输入电源电压严重 三相不平衡 2.直流母线电容异常	1.检查输入电网电 压 2.寻求服务
oPL(14)	输出缺相	1.电机线连接异常 2.电机三相不平衡 3.矢量控制参数设置	1.检查电机连线 2.检查电机或更换 电机

故障代码	故障名称	原因	对 策
		不对	3.正确设置矢量控制参数
oH1(16)	模块过热	1.环境温度过高 2.风扇损坏或风道堵 塞 3.温度传感器异常	1.降低环境温度 2.更换风扇或.疏通 风道 3.寻求服务
oH3(18)	模块温度 检测电路 断线	1.温度传感器插座接触不良 2.环境温度太低 3.模块温度检测电路 损坏 4.热敏电阻损坏	1.重新拔插 2.升高环境温度 3.寻求服务 4.寻求服务
TEr(23)	模拟端子 功能互斥	模拟输入端子的功能 设为一致	不要把模拟输入功 能设为一致
PEr (24)	外部设备 故障	1.外部故障端子有效 2.失速状态持续太长	1.检查外部故障端 子的状态 2.检查负载是否异 常
to2(26)	连续运行 时间到	设置了连续运行时间 到达功能	参见 E0 组功能说 明
to3(27)	累计运行 时间到	设置了累计运行时间 到达功能	参见 E0 组功能说 明
SUE(28)	运行时电 源异常	运行中直流母线电压 波动太大或掉电	检查输入电网电压 和负载是否正常
EPr(29)	EEPROM 读写故障	控制板上参数读写发 生了异常	寻求服务
TrC(31)	端口通讯 异常	1.通讯波特率设置不 当 2.通讯端口连接线断 开 3.上位机没有工作 4.变频器本身通讯参 数错误	1.正确设置 2.重新连接 3.使上位机工作 4.正确设置
PdC(32)	操作面板 通讯异常	1.操作面板连接线断 开 2.现场干扰太大	1.重新连接 2.检查现场周边设 备情况或寻求服务
CPy(33)	参数拷贝 故障	1.参数上传或下载异常 2.操作面板上无参数 直接进行下载	1.寻求服务 2.寻求服务
SFt(35)	软件版本 兼容故障	操作面板和控制板版 本不一致	寻求服务
CPU(36)	异常掉电 故障	1.上一次运行过程中 异常掉电 2.控制板异常	1.按 RESET 键复 位故障可继续运行 2.寻求服务
oCr(37)	过流基准 错误	1.控制板损坏 2.开关电源损坏	1.寻求服务 2.寻求服务
SP1(38)	5V 电源超 限	1.控制板损坏 2.开关电源损坏	1.寻求服务 2.寻求服务
bEF(39)	Bemf 反电 势异常	1.控制对象并非永磁 同步电机 2.永磁同步电机永磁 体退磁	1.确认电机类型 2.更换电机
AIP(40)	AI 输入超 限	1.AI 输入太高或太低 2.控制板损坏	1.AI 的输入范围设置在正确范围 2.寻求服务
LoU(41)	欠压保护	直流母线电压低	检查输入电压是否 过低
Plo(45)	PID 反馈 丢失	1.PID 反馈通道异常 2.PID 参数设置不合理	1.检查反馈通道 2.正确设置
oC4(47)	过流保护	1.输出相间短路或对 地短路 2.逆变模块损坏	1.检查电机接线和 输出对地阻抗 2.寻求服务
oV4(48)	过压保护	1.输入电压异常 2.控制板电压检测电 路异常	1.检查电网电压 2.寻求服务
·			

#### 注意:

故障发生时,请先按照原因和对策一一确认,故障无法排除时,不要自行上电。请及时联系供应商